


株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (Tel.042-589-6270)

委託者		檜原村				
試料の種類別		浄水				
試料名		北秋川浄水場 浄水				
採水地点		檜原村役場内 (残留塩素濃度：0.6mg/L)				
受託年月日		平成30年5月16日				
採水年月日		平成30年5月16日	天候	前日	—	当日
気温		27.2℃	水温	17.2℃		
採水者		片山 智久	(所属)	株式会社 イオ		
検査期日		平成 30年 5月 16日 ~ 平成 30年 5月 23日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果	
1 一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL				
2 大腸菌	検出されないこと	陰性				
3 塩化物イオン	200 mg/L以下	3.1 mg/L				
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5 mg/L				
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.6				
6 味	異常でないこと	異常なし				
7 臭気	異常でないこと	異常なし				
8 色度	5 度以下	0.5 度 未満				
9 濁度	2 度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					



株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (Tel.042-589-6270)

委託者		檜原村				
試料の種類別		原水				
試料名		北秋川浄水場 原水				
採水地点		北秋川浄水場 原水 蛇口				
受託年月日		平成30年5月16日				
採水年月日		平成30年5月16日	天候	前日	—	当日
気温		27.0℃	水温	14.0℃		
採水者		片山 智久	(所属)	株式会社 イオ		
検査期日		平成 30年 5月 16日 ～ 平成 30年 5月 23日				
	基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1	大腸菌	—	陽性			
2	嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL			
3	クリプトスポリジウム	—	0 個/10L			
4	ジアルジア	—	0 個/10L			
	-以下余白-					
判定						

