

# 水質検査結果書


No.A1800123-001  
1901027

平成31年1月11日

## 株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル  
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

委託者		檜原村					
試料の種類別		浄水					
試料名		北秋川浄水場 浄水					
採水地点		檜原村役場内 (残留塩素濃度: 0.6mg/L)					
受託年月日		平成31年1月8日					
採水年月日		平成31年1月8日	天候	前日	-	当日	晴
気温		2.7℃	水温	7.5℃			
採水者		井上 和之	(所属)	株式会社 イオ			
検査期日		平成 31年 1月 8日 ~ 平成 31年 1月 11日					
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果		
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL					
2 大腸菌	検出されないこと	陰性					
3 塩化物イオン	200mg/L以下	3.1 mg/L					
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満					
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.7					
6 味	異常でないこと	異常なし					
7 臭気	異常でないこと	異常なし					
8 色度	5度以下	0.5 度 未満					
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満					
	-以下余白-						
判定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					



株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

委託者		檜原村					
試料の種類別		浄水					
試料名		南秋川浄水場 浄水					
採水地点		出口様宅 (残留塩素濃度 : 0.4mg/L)					
受託年月日		平成31年1月8日					
採水年月日		平成31年1月8日	天候	前日	-	当日	晴
気温		3.1℃	水温	7.8℃			
採水者		井上 和之	(所属)	株式会社 イオ			
検査期日		平成 31年 1月 8日 ~ 平成 31年 1月 11日					
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果		
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL					
2 大腸菌	検出されないこと	陰性					
3 塩化物イオン	200mg/L以下	1.2 mg/L					
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満					
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.8					
6 味	異常でないこと	異常なし					
7 臭気	異常でないこと	異常なし					
8 色度	5度以下	0.5 度 未満					
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満					
	-以下余白-						
判定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					