【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A1800137-001
1902036

平成31年2月12日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委　託　者	檜原村			
試　料　の　種　別	浄水			
試　料　名	北秋川浄水場　浄水			
採　水　地　点	檜原村役場内（残留塩素濃度：0.5mg/L）			
受託年月日	平成31年2月5日			
採水年月日	平成31年2月5日	天　候	前日　－	当日　曇
気　　温	7.8℃	水　温	7.9℃	
採　水　者	井上　和之	（所属）	株式会社　イオ	
検　査　期　日	平成 31年　2月 5日　～　平成 31年　2月 12日			

	基　準　項　目	基　準　値	検　査　結　果		基　準　項　目	基　準　値	検　査　結　果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	2.2 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.7				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。　様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A1800137-002
1902037

平成31年2月12日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委　託　者	檜原村			
試　料　の　種　別	浄水			
試　料　名	南秋川浄水場　浄水			
採　水　地　点	出口様宅（残留塩素濃度：0.4mg/L）			
受託年月日	平成31年2月5日			
採水年月日	平成31年2月5日	天　候	前日　－	当日　曇
気　　温	7.2℃	水　温	6.8℃	
採　水　者	井上　和之	（所属）	株式会社　イオ	
検　査　期　日	平成 31年　2月 5日　～　平成 31年　2月 12日			

	基　準　項　目	基　準　値	検　査　結　果		基　準　項　目	基　準　値	検　査　結　果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.7				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。　様式-1